



Foto 1: Ansicht TO1 LOS 10 EG Deckenschalung



Foto 2: Ansicht LOS 8 Mischwasserkanal abgeschlossen



Foto 3: Ansicht Süd Los 10 TO3 Absteckung



Foto 4: Ansicht LOS 10 TO3 Beginn der Tiefbauarbeiten



Foto 5: Ansicht LOS 10 TO1 von Süd/West



Foto 6: Ansicht West LOS 10 EG Speisesaal



Foto 7: Ansicht LOS 10 Verbinder TO1 zu TO2



Foto 8: Ansicht LOS 10 TO1 Bewehrung EG Decke



Foto 9: Ansicht LOS 10 TO1 Wände 1.OG



Foto 10: Ansicht LOS 10 TO3 Tiefbauarbeiten



Foto 11: Ansicht LOS 10 TO1 Süd/West



Foto 12: Ansicht Los 10 TO1 Süd/Ost